



AWOTEX-1 s.c.

Drache
umwelttechnik
GERMANY

AWOTEX-1 s.c. ul. Towarowa 18, 58-100 Świdnica, Polska

Masa naprawcza CERAMOLD CLEAN

Sposób aplikacji:

- Obszar, który ma zostać naprawiony, należy najpierw oczyścić i odkurzyć.
- Ceramiczne i gładkie powierzchnie powinny zostać zmatowione np. za pomocą szczotki drucianej.
- Jeśli pęknięcie, które ma być naprawione, jest bardzo wąskie / cienkie, to należy wykonać dodatkowo nacięcie w kształcie litery V wokół pęknięcia za pomocą odpowiedniej tarczy tnącej, tak aby można je było skutecznie naprawić. Następnie naprawiane miejsce lekko zwilżamy wodą, aby pasta naprawcza lepiej przylegała do powierzchni. Ceramold Clean można nakładać szpachelką lub ręcznie (używać rękawiczek!). Szpachelka lub rękawice powinny być wcześniej zwilżone wodą, aby masa mniej przylegała do narzędzia.



Uwaga:

- Grubość Ceramold Clean nie powinna przekraczać 2 cm na warstwę! W przypadku głębokich pęknięć / wyprysków należy nakładać kolejno kilka warstw, przy czym każdą warstwę należy zawsze całkowicie wysuszyć przed nałożeniem kolejnej!
- Po nałożeniu Ceramold Clean powierzchnię należy wygładzić. Można w tym celu użyć zwilżonej szpachelki lub wilgotnej szmatki. Następnie suszymy w temperaturze około 110-130°C przez około 25 minut. Można to również zrobić w trakcie ogólnego wstępnego podgrzewania materiału ogniotrwałego.